

22.09.2019

Подпорожской городской прокуратурой проведена проверка Подпорожского морга на предмет исполнения законодательства об оказании ритуальных услуг и соблюдения санитарно-противоэпидемиологического режима.

В ходе проверки Подпорожского морга прокуратурой выявлены нарушения санитарно-противоэпидемиологического режима: в помещениях морга на потолке имеются следы протечек, имеется отслоение краски на стенах, отсутствует облицовочная плитка на стенах и потолке, в секционном отделении в несущей стене имеется трещина длиной около 3 м; система приточно-вытяжной вентиляции в помещении лаборантской и секционном отделении находится в неисправном состоянии; помещения не оборудованы централизованным горячим водоснабжением, сантехническое оборудование находится в неудовлетворительном состоянии и др.

По выявленным нарушениям в адрес учреждения направлено представление об устранении нарушений федерального законодательства.