

15.05.2019

Подпорожской городской прокуратурой в ходе проведенной проверки по подготовке к пожароопасному периоду, по информации ОНД Подпорожского района, о нарушении обязательных требований пожарной безопасности в лесах, установлено.

В п. Курба.

1. Не обеспечено исправное состояние наружного противопожарного водоснабжения - пожарный водоем по ул. Лесной. Нарушение п. 55 Правил противопожарного режима РФ.

2. У мест расположения искусственного пожарного водоема по ул. Лесной не предусмотрен указатель по ГОСТ 12.4.009-83. Защитная противопожарная минерализованная полоса требует обновления. Нарушение п. 55 Правил противопожарного режима РФ.

В п. Игнатовское.

1. У мест расположения естественного источника пожаротушения не предусмотрен указатель по ГОСТ 12.4.009-83 (р. Тукша). Нарушение п. 55 Правил противопожарного режима РФ.

2. У мест расположения источника пожаротушения не предусмотрен указатель по ГОСТ 12.4.009-83 (пруд-верхний поселок). Нарушение п. 55 Правил противопожарного режима РФ.

3. Защитная противопожарная минерализованная полоса требует обновления. Нарушение п. 78 Правил противопожарного режима РФ.

Выявленные нарушения создают постоянную опасность распространения пожаров в лесах, а также опасность для жизни и здоровья населения, проживающего на территории муниципального образования.

По выявленным нарушениям внесены представления.